Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«09» ноября 2021 г
учётный № проверки 66210061000201328153

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 84
электронная почта: gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 84
электронная почта: gu@mchs96.ru; телефон 8 (343) 346-10-96
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа
(наименование органа государственного пожарного надзора)
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2;
тел. 8(34384) 4-39-45; электронная почта: tond-krasnoturinsk@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 163/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области "Краснотурьинский индустриальный колледж"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Главного государственного инспектора городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича о проведении выездной проверки от 09.11.2021 г. № 163
в период с «17» ноября 2021 г. по «26» ноября 2021 г.
инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка территории, здания и помещений Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Краснотурьинский индустриальный колледж", расположенных по адресу: 624440, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Ленина, 19
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по АХЧ ГАПОУ СО "КИК" Нечкин Вадим Владимирович, комендант ГАПОУ СО "КИК" Нуруллина Татьяна Гарриевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарнойбезопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не заменены в установленном порядке средства обеспечения пожарной безопасности здания общежития (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемые сверх срока службы, установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
2.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ п.4.3.12 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
3.	Не все двери (в том числе вторые створки дверей), ведущие в лестничные клетки здания, оборудованы приспособлениями для самозакрывания	п.24 Правил противопожарного режима в РФ п.4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
4.	Не проводятся работы по очистке вентиляционных каналов от горючих отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	п.43 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
5.	Установлены глухие решетки на окнах и приямках у окон подвальных помещений	п.п. г п. 16 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
6.	Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачного помещения	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
7.	Выходы с лестничных клеток на чердак не отделены противопожарными дверями 2-го типа	ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 37, ст. 58, ст.59, ст. 87, ст. 88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 7.6 СП 4.13130.2013	01.11.2022	
8.	Эвакуационные выходы из	п.4.2.2 СП 1.13130.2020	01.11.2022	

	подвальных помещений не отделены от остальной части лестничной клетки общежития глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 60)	п. 3 ст.88 табл.24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ		
9.	Пол на путях эвакуации (коридоры 1,2,3,4 этажей) отделан материалом (линолеум), показатели пожарной опасности которых не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуемый класс пожарной опасности материала не более КМ3)	п.6 ст.134,таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 25 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
10.	Выходы из 1,2,3 этажей на центральную лестничную клетку не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.24 Правил противопожарного режима в РФ п.4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
11.	Не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (повреждено огнезащитное покрытие деревянных строительных конструкций в комнатах № 4,45,59, 60)	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
12.	В вахтерской используется электронагревательный прибор (обогреватель), не имеющий устройств тепловой защиты	п.п. г п. 35 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
13.	Подвальные помещения общежития используется для хранения мебели и других горючих предметов	п.п. б п. 16 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
14.	Не организована заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в подвальных помещениях, в автоклассе	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
15.	Допускается блокировка эвакуационных выходов у кабинета начальника автошколы, из подвального помещения, (двери эвакуационных выходов закрыты на ключ)	п. 26, п.п. б п. 27 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	

16.	Не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности наружная вертикальная пожарная лестница (отсутствует прямоугольная площадка для выхода на кровлю длиной не менее 0,8 м)	п.4.2 , 4.7 ГОСТ Р 53254-2009	01.11.2022	
17.	Неисправен настенный речевой оповещатель у комнаты № 50 на 3 этаже	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
18.	Не оборудовано противопожарной дверью помещение склада белья на 2 этаже	ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 37, ст. 58, ст.59, ст. 87, ст. 88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 п. 5.2.4, 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.11.2022	
Здание тира				
19.	Не заменены в установленном порядке средства обеспечения пожарной безопасности здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемые сверх срока службы, установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
20.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции	п.42 Правил противопожарного режима в РФ п.6.24 СП 7.13130.2013	01.11.2022	
21.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачного помещения	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
22.	Не выполнено устройство выхода на чердак через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленной стальной стремянке	ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 37, ст. 58, ст.59, ст. 87, ст. 88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п.7.7 СП 4.13130.2013	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» Сергеева Э.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

"26" ноября 2021 г.

(подпись)

Инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

"26" ноября 2021 г.

(подпись)